

Praxisseminar Optische Messtechnik

Veranstaltung - Praxisseminar Optische Messtechnik

Titel	Praxisseminar Optische Messtechnik
Wann	Di, 4. Mai 2010 - Mi, 5. Mai 2010

Beschreibung

Praxisseminar Optische Messtechnik - Oberflächencharakterisierung

Das Seminar bietet sowohl dem Anwender als auch dem Hersteller von Sensoren und Sensorsystemen einen fundierten Überblick über grundlegende Kenntnisse der Verfahren zur Oberflächencharakterisierung mit dem Schwerpunkt der optischen Messtechnik.

Am ersten Tag werden die Prinzipien und benötigten Komponenten ausgehend von der Messaufgabe über die Beschreibung der Funktionsweise und des prinzipiellen Aufbaus der Messeinrichtung hin zu einem Überblick über aktuelle kommerzielle Lösungen erläutert.

Die Abendveranstaltung bietet den Teilnehmern Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre den Seminarinhalt zu diskutieren und Anregungen zur eigenen Anwendung zu erhalten.

Am zweiten Tag besteht die Möglichkeit, an Laboraufbauten die Wirkprinzipien und das Zusammenspiel der Komponenten praktisch zu erproben und Erfahrungen über die spezifischen Vor- und Nachteile zu machen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie [direkt bei dem Veranstalter](#).

Lokalität - Hochschule Bremen

Standort	Hochschule Bremen
Straße	Neustadtswall 30
Ortsname	Bremen
Bundesland	Bremen
Land	DE
Webseite	http://www.i3m.hs-bremen.de/